

SOLICITANTE-CLIENTE		Nº - 48
AYUNTAMIENTO DE OLIVA - SALUD PÚBLICA		
DIRECCIÓN	Plaza Ayuntamiento, 1	
POBLACIÓN	46780 Oliva	
PROVINCIA	Valencia	
C.I.F.	P-4618300-J	
ENVÍO INFORME A	Salud Pública	
A LA ATENCIÓN DE	Sta. Inma Ibiza	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Agua	
E-MAIL	imafers@gmail.com	

INSTALACIÓN ANALIZADA		Nº - 048-07
RIO VALL DEL CLOTAL		
COORDENADAS	Latitud 38.937974 / Logitud -0.121572	
POBLACIÓN	46780 Oliva	
RECOGIDA POR	Microambiente	
TÉCNICO	Irene Zamora	
HORA	10:10	
FECHA MUESTREO	martes, 07 de agosto de 2018	
FECHA RECEPCIÓN	martes, 07 de agosto de 2018	
FECHA INICIO	martes, 07 de agosto de 2018	
FECHA FIN	martes, 14 de agosto de 2018	

Análisis de Aguas

VALORACIÓN AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN (*)

PARÁMETRO	CALIDAD EXCELENTE	CALIDAD BUENA	CALIDAD SUFICIENTE
ENTEROCOCOS INTESINALES	100	200	185
ESCHERICHIA COLI	250	500	500

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

1	PUNTO DE LA TOMA DE MUESTRA --- --- >	RIO VALL TERRANOVA - DESPUÉS DE VALL DE L'ULLAL
	TIPO DE MUESTRA --- --- >	AGUAS DE RIO

PARÁMETROS INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA

PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADOS	VALORACIÓN
ESCHERICHIA COLI	UNE-EN ISO 9308-1	UFC/100ml	4.100	CALIDAD INSUFICIENTE
ENTEROCOCOS INTESINALES	UNE-EN ISO 7899-2	UFC/100ml	1.900	CALIDAD INSUFICIENTE

LEGISLACIÓN APLICADA:

(*) Directiva 2006/7/CE del parlamento y del consejo de 15/02/16 relativa a la gestión de la calidad de las agua de baño y por la que se denega la Directiva 76/160/CEE.

Muestreo y conservación de la muestra según lo indicado en UNE-EN ISO 25667-2:1995 y UNE-EN ISO 5667-3:2013



INFORME DE ENSAYO SUPERVISADO POR



VERÓNICA CASTELLÓ CORRALIZA
DIRECTORA TÉCNICA

FIRMA AUTORIZADA por Resolución MA-003