

SOLICITANTE-CLIENTE	Nº - 48
<b>AYUNTAMIENTO DE OLIVA</b>	
DIRECCIÓN	Plaza Ayuntamiento, 1
POBLACIÓN	46780 Oliva
PROVINCIA	Valencia
C.I.F.	P-4618300-J
ENVÍO INFORME A	Concejalía de Playas
A LA ATENCIÓN DE	Sta. Carmen Santonja
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico
TIPO MUESTRA	Agua
E-MAIL	olama@oliva.es

INSTALACIÓN ANALIZADA	Nº - 048-07
<b>RIO VALL DEL CLOTAL</b>	
DIRECCIÓN	No consta
POBLACIÓN	46780 Oliva
RECOGIDA POR	Microambiente
TÉCNICO	Irene Zamora
HORA	10:15
FECHA MUESTREO	lunes, 23 de julio de 2018
FECHA RECEPCIÓN	lunes, 23 de julio de 2018
FECHA INICIO	lunes, 23 de julio de 2018
FECHA FIN	lunes, 30 de julio de 2018

Análisis de Aguas

**VALORACIÓN AGUAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN (\*)**

PARÁMETRO	CALIDAD EXCELENTE	CALIDAD BUENA	CALIDAD SUFICIENTE
ENTEROCOCOS INTESINALES	100	200	185
ESCHERICHIA COLI	250	500	500

**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO**

<b>1</b>	PUNTO DE LA TOMA DE MUESTRA --- --- >	RIO VALL TERRANOVA - CERCA DE LA DESEMBOCADURA
	TIPO DE MUESTRA --- --- >	AGUAS DE RIO

**PARÁMETROS INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA**

PARÁMETRO	MÉTODO	UNIDADES	RESULTADOS	VALORACIÓN
ESCHERICHIA COLI	UNE-EN ISO 9308-1	UFC/100ml	<b>2.800</b>	CALIDAD INSUFICIENTE
ENTEROCOCOS INTESINALES	UNE-EN ISO 7899-2	UFC/100ml	<b>1.000</b>	CALIDAD INSUFICIENTE

**LEGISLACIÓN APLICADA:**

(\*) Directiva 2006/7/CE del parlamento y del consejo de 15/02/16 relativa a la gestión de la calidad de las agua de baño y por la que se denega la Directiva 76/160/CEE.

Muestreo y conservación de la muestra según lo indicado en UNE-EN ISO 25667-2:1995 y UNE-EN ISO 5667-3:2013



INFORME DE ENSAYO SUPERVISADO POR



VERÓNICA CASTELLÓ CORRALIZA  
DIRECTORA TÉCNICA

FIRMA AUTORIZADA por Resolución MA-003